

<b>Mätning temperatur inne lgh 509 3 tr, 22 januari 2022</b>							
<b>Utetemp minus 4 grader, vindstilla, halvmulet. Natt-temperatur ca minus 6 grader</b>							
<b>Vardagsrum mot norr</b>							
<b>Radiator helt öppen, vädringsfönster helt stängt, friskluftsventil helt stängd</b>							
Radiator överkant	37						
Radiator underkant	15						
Fönsterglas	9						
Fönsterkarm	11						
Fönsterbåge	10						
Fönstergavel höger	12						
Fönstergavel vänster	9						
Vädringsfönster stängt	9						
Överstycke fönster	13						
Vägg höger om radiator	13						
Vägg vänster om radiator	12						
Bärande vägg höger sida	13						
Bärande vägg vänster sida	11						
Golv, parkett original	14						
<b>Kök mot söder, dubbelfönster</b>							
<b>Radiator helt öppen, vädringsfönster helt stängt, friskluftsventil saknas</b>							
Radiator överkant	37						
Radiator underkant	?						
Fönsterglas	10						
Fönsterkarm	?						
Fönsterbåge	?						
Fönstergavel höger	16						
Fönstergavel vänster	13						
Vädringsfönster stängt	13						
Överstycke fönster	15						
Vägg höger om radiator	?						
Vägg vänster om radiator	?						
Bärande vägg höger sida	?						
Bärande vägg vänster sida	?						
Golv, linoleum	?						
Tak	18						
<b>Sovrum mot balkong i söder, 2-glaskasett i dörr och vägg</b>							
<b>Radiator 50%, vädringsfönster helt öppet, friskluftsventil öppen 30%, balkonginglasning lite öppen</b>							
Radiator överkant	17						
Fönsterglas	?						
Dörrkarm	13						
Dörr fönsterbåge	10						
Dörr understycke	13						
Fönster överstycke	16						
Vägg under fönster	14						
Vägg vänster om fönster	14						
Bärande vägg vänster sida	16						
Icke bärande vägg	16						

Golv, linoleum	15						
<b>Litet sovrum mot norr med enkelt fönster</b>							
<b>Radiator helt öppen, vädringsfönster helt stängt, friskluftsventil helt stängd</b>							
Radiator överkant	35						
Fönsterglas	8						
Fönsterkarm	12						
Fönsterbåge	12						
Fönstergavel höger	14						
Fönstergavel vänster	12						
Vädringsfönster stängt	12						
Överstykke fönster	12						
Vägg under fönster	20						
Vägg vänster om fönster	15						
Bärande vägg vänster sida	13						
Golv, plastmatta	16						